



 **Posipedia**



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

**Tips para la
prevención de A.T.
en fosos,
claraboyas y
escaleras**



- Colocar una barrera o delimitación que impida el acceso al foso o hueco.
- Implementar sistemas de señalización de prevención y prohibición ante la presencia de un foso o hueco
- Mantener limpio y ordenado el área cercana al foso o hueco.
- Garantizar el sistema de alumbrado de los pasillos cercanos al foso o hueco.
- Diseñar normas de seguridad para el acceso o no al foso o hueco y socializar con todos los trabajadores.
- Para tareas cercanas o dentro de los fosos o huecos se debe diseñar, implementar y socializar un procedimiento seguro de trabajo.
- Diseño e implementación de barandas de acuerdo a especificaciones técnicas de la Resolución 1409 de 2012.
- Implementación de líneas de advertencia que es una medida de prevención de caídas que demarca un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección y que prohíben el paso del personal no autorizado al área de riesgo.
- Garantizar la vigilancia y control por persona competente en tareas de alto riesgo donde se evidencia la posibilidad del riesgo de caída de alturas (trabajos en fosos, escaleras).
- Los trabajadores que realicen trabajo en alturas deben encontrarse certificados en nivel avanzado y/o realizar reentrenamiento anual.