

Herramienta de verificación de condiciones de trabajo a distancia

- 1 Condiciones Locativas
- **2** Condiciones Ergonómicas
- **3** Factores Psicosociales
- 4 Condiciones Ambientales
- Riesgo Eléctrico



- 6 Riesgo público
- **7** Peligro Químico
- 8 Peligro Biológico
- 9 Emergencias

B RIESGO ELÉCTRICO





A. PISTAS PARA LA VERIFICACIÓN

Para la verificación de las condiciones eléctricas del lugar destinado para laborar en modalidades de trabajo a distancia, tener en cuenta los siguientes criterios:

- Solicitar registro fotográfico haciendo énfasis en las multitomas, el estado de las carcasas de tomacorrientes y tomacorrientes de pared, con el fin de revisar su deterioro, desajuste o sobrecarga.
- Verificar por medio de registro fotográfico la marcación o señalización de los fusibles y tableros de control eléctrico.
- Preguntar al trabajador cómo desconecta un artefacto eléctrico habitualmente.







Juntos optimizamos las transformaciones





RIESGO ELÉCTRICO



Herramienta de verificación de condiciones de trabajo a distancia

- Indagar sobre señales de advertencia de un sistema eléctrico sobrecargado tales como:
 - Disparo frecuente de tacos eléctricos o disyuntores (mini break) o fusibles quemados.
 - Atenuación de luces cuando se utilizan otros dispositivos.
 - Zumbido de interruptores o enchufes.
 - Tomacorrientes o interruptores decolorados.
 - Electrodomésticos que parecen tener poca potencia



- Cortos eléctricos o fuegos incipientes
- Quemaduras de segundo y tercer grado
- Asfixia
- Fibrilación ventricular
- Tetanización muscular (contracciones)
- Muerte
- Incendio o explosión
- Fallas estructurales









Herramienta de verificación de condiciones de trabajo a distancia

RIESGO ELÉCTRICO





C. MEDIDAS PREVENTIVAS (EMPRESA)

- Establecer un plan de capacitación para la prevención de accidentes de trabajo asociados con riesgo eléctrico.
- Implementar estrategias de educación y gestión para la autoverificación y autorreporte de las condiciones eléctricas del lugar destinado para laborar.
- Desarrollar campañas periódicas de sensibilización al trabajador y su familia sobre la prevención de accidentes asociados al riesgo eléctrico.
- Estipular la adquisición de extintores con las siguientes especificaciones: capacidad de10 libras y agente extintor tipo polvo químico seco.











RIESGO ELÉCTRICO



D. RECOMENDACIONES PARA LA AUTOGESTIÓN (TRABAJADORES)

- ➤ Evitar sobrecargar los tomacorrientes al utilizar derivaciones o conexiones tipo "T". Estas sobrepasan la capacidad de tensión, ocasionando recalentamiento en el tomacorriente.
- Inspeccionar periódicamente las carcasas externas del tomacorriente e interruptores, con el fin de identificar signos de sobrecalentamiento (decoloración o manchas de humo, carcasas derretidas, entre otros). Al encontrar estas condiciones, debe procederse a reemplazar el tomacorriente.
- Canalizar o rutear el cableado para evitar accidentes asociados a caídas.
- Evitar conectar varios equipos a un mismo conector ya que sobrecargan la red y pueden causar un incendio.

- Inspeccionar periódicamente el cableado a fin de evitar deterioro.
 Verificar que la clavija (enchufe) se encuentre en buenas condiciones y no presente alteraciones o desgaste.
- No retirar la clavija de puesta a tierra (varilla o pieza metálica del enchufe) ni tampoco interrumpirla con el uso de multitomas que no cuenten con ella.
- Al momento de presentarse fuertes precipitaciones y presencia de rayos, desconectar los equipos eléctricos.
- ➤ Identificar la caja de fusibles. Este dispositivo controla la transmisión de energía y, en caso de presentarse una emergencia, ayudará a interrumpir el fluido eléctrico parcial o total.
- > Seguir las instrucciones de seguridad de los aparatos eléctricos que se utilizan diariamente.
- No tirar del cable al desenchufar un equipo; en lugar de ello, tomar la clavija (enchufe) para hacerlo.
- ➤ Al ausentarse por largo tiempo del lugar de trabajo, desenergizar el sitio desde la caja de fusibles.
- Verificar el estado de carga de equipos portátiles (PC, teléfonos móviles, entre otros), con el fin de desconectarlos tan pronto tengan la carga completa.









- Desconectar los electrodomésticos que no estén en uso.
- Evitar ingerir bebidas o alimentos cerca de equipos electrónicos y de cómputo para evitar derrames o salpicaduras.
- > Evitar realizar la limpieza de equipos o su conexión con las manos mojadas.
- Reportar de manera inmediata fallas en equipos suministrados por el empleador.
- ➤ En presencia de niños en el hogar, instalar en todos los tomacorrientes protectores de clavijas, así se evitará que ellos introduzcan objetos en el interior de los tomacorrientes.
- Identificar equipos de emergencia como extintores y botiquín de primeros auxilios.
- ldentificar salidas de evacuación y puntos de encuentro.
- Al momento de adquirir un extintor, tener presente que éste debe tener una capacidad de 10 libras. Verificar también el agente extintor (polvo químico seco).

RIESGO ELÉCTRICO



Al identificar una condición eléctrica peligrosa realizar el respectivo cambio, teniendo presente que este proceso debe ser realizado por personal calificado.







5 RIESGO ELÉCTRICO







- European Agency for Safety and Health at Work. (2021, 15 de julio). Risk assessment and telework – checklist. https://oshwiki.eu/wiki/Risk_assessment_and_telework_-_checklist
- Electrical Safety Foundation International (ESFI). (2020). Electrical safety while working from home. https://www.esfi.org/resource/electrical-safety-while-working-from-home-757
- Electrical Safety Foundation International (ESFI). (2020). Home electrical safety. http://files.esfi.org/file/Home-Safety-Devices-Safety-Is-Smart-Prevention-Is-Powe r-Updated-With-Tag.pdf





